

③



④






ほんの少しの入り角で燃焼不良になった事例
⑦






※3回目の配管引き直しを行い
やっとのことで右の配管で落ち着いた。

ブロック塀などで吸気口周りが酸欠になっていた事例
⑧





※写真は別現場ではあるが、
上記写真の配管に直したところ
正常に燃焼開始した。

過去に配管の設置状態により、燃焼不良を起こした事例　　建物の奥まった場所

⑤





※やむ負えず右のように配管を引き回したが
メンテナンスが大変である。

⑥



配管出口が地面に近い例

⑨




※弊社基準排気トップ先端から地面まで30cmの離隔を取る
この現場は、配管を立ち上げることで正常燃焼した。

その他正常ではない設置について
※設置場所を変え、排気管を正常な設置に変更してもらった例。


⑩



⑪



実際にデッキが炭化した例　　2014/3/12発見
⑫



過去に配管の設置状態により、燃焼不良を起こした事例　　入り角で吸排気した場合

①



②

