

お願い

ドアヒンジ周辺の六角穴ネジ（3か所）は定期的にチェックし、ゆるみがあった場合には締めなおしてください。（4ミリの六角レンチを使用）

この部分のビスのゆるみが原因とみられるガラスの破損事例がありました。

この部分のビスがゆるむと本体左サイドのガラスが開き、フロントドアを開けたときに干渉して、ガラスが破損する恐れがあります。



写真はフロントドアを開けた状態です